

# Poinçon - Matrice

Type **PEDDINGHAUS**



Poinçons			
N° 1	Ø 3 à 14 par 0,5 mm	5x10 - 5x14 - 5,5x10 - 5,5x14 6x12 - 6,5x12 7x14 - 7,5x14	4 à 10 par mm
N° 4	Ø 8 à 27 par 0,5 mm	5,5x19 - 5,5x25 - 6,5x18 - 6,5x26 7,5x21 - 7,5x26 - 8x16 - 9x18 - 9x26 10x20 - 10x26 - 10x30 - 11x22 - 11x26 12x24 - 13x26 - 14x26 - 14x28	11 à 19 par mm
N° 4 B *	Ø 27,5 - 30*	15x30 16x26 18x26	20 - 21 *
N° 2	Ø 3 à 19 par 0,5 mm	5x10 - 5x14 - 5,5x10 - 5,5x14 6x12 - 6,5x12 - 6,5x18 7x14 - 7,5x14 8x16 - 9x18	4 à 13 par mm
N° 5	Ø 17,5 à 31,5 par 0,5 mm	5,5x25 - 6,5x26 - 6,5x30 - 7,5x21 - 7,5x26 7,5x30 - 9x26 - 9x30 - 10x20 - 10x26 10x30 - 11x22 - 11x26 - 11x30 - 12x24 12x30 - 13x26 - 14x26 - 14x28 - 15x30 16x26 - 16x31 - 18x26 - 18x31 - 20x31 22x31	14 à 22 par mm

\* Nécessite une douille à ailettes spéciale alésage Ø 30,3

N° 3	Ø 5 à 26 par 0,5 mm	5x10 - 5x14 - 5,5x14 - 5,5x19 - 5,5x25 6,5x12 - 6,5x18 - 6,5x26 - 7,5x14 - 7,5x21 7,5x26 - 8x16 - 9x18 - 9x26 - 10x20 11x22 - 11x26 - 12x24 - 13x26 - 14x26 16x26 18x26	8 à 18 par mm	<b>G R A N D S  E Q U I P E M E N T S</b>
N° 6	Ø 27 à 39,5 par 0,5 mm	6,5x30 - 7,5x30 - 9x30 - 9x35 10x30 - 11x30 - 12x30 - 12x35 13x30 - 13x35 - 14x28 - 14x35 16x31 - 18x31 - 18x36 20x31 - 22x31	19 à 28 par mm	
N° 7	Ø 40 à 58 par mm	11x40 - 12x40 - 13x40 - 14x50 16x55 - 18x55 20x40 - 20x55 22x44 - 22x55	29 à 41 par mm	
N° 11	Ø 59 à 90 par mm	Toutes dimensions Long. max. 90	42 à 63 par mm	

## Équipement machine PEDDINGHAUS

Poinçons	Matrices	Modèles machines
N° 1, 4, 4B	N° 2, 13	Peddicat 360, Peddiworker 400, 500, 600 et 800. Peddimaster 450M, 28/40, 40/60, 60/80, 60/100 et 80/110. Hydraulic 28, 40, 60N, 300, 400, 500, 600, 210 Super/Standard 11 et 13. Forax 15, 25, 45, 65, 150, 250, 450, Stanzfix, 225 B/11, 13, 45, 60 et 225H/11, 13.
N° 2, 5	N° 3, 14	Peddicat 361 et 380 - Peddiworker 501, 502, 801, 802 et 1000G. Peddimaster 100/160, 110/170, 800/1100 et 1100/1700. Peddimax 600, 601, 602, 800, 801, 1002 et 110/140. Hydraulic 100, 280, 301, 501, 502, 800, 1000, 1001, 210 Super 16, 20 et 210 Standard 16. Forax 80, 100, 1000, 225 B/16, 20, 80, 100 et 225H/15, 20.
N° 3, 6, 7, 11	N° 4, 6, 20	Selon équipement grand diamètre.

# Poinçon - Matrice

Type **PEDDINGHAUS**



Matrices			
<b>N° 2</b> 	Ø 3 à 30 par 0,5 mm	Idem poinçon n° 1 et n° 4	4 à 21 par mm
	Jeu 0,2 ou 0,7 mm	Jeu 0,2 ou 0,7 mm	Jeu 0,2 ou 0,7 mm
<b>N° 3</b> 	Ø 3 à 32 par 0,5 mm	Idem poinçon n° 2 et n° 5	4 à 22 par mm
	Jeu 0,2 ou 0,7 mm	Jeu 0,2 ou 0,7 mm	Jeu 0,2 ou 0,7 mm

<b>N° 4</b> 	Ø 27 à 39,5 par 0,5 mm	Idem poinçon n° 6	19 à 28 par mm
	Jeu 0,2 ou 0,7 mm	Jeu 0,2 ou 0,7 mm	Jeu 0,2 ou 0,7 mm
	<b>N° 6</b> 	Ø 40 à 65 par 0,5 mm	Idem poinçon n° 7
Jeu 0,2 ou 0,7 mm		Jeu 0,2 ou 0,7 mm	Jeu 0,2 ou 0,7 mm
<b>N° 20</b> 	Ø 66 - 90 par 0,5 mm	Toutes dimensions	42 à 63 par mm
	Jeu 0,2 ou 0,7 mm		Jeu 0,2 ou 0,7 mm

Matrices excentrées	N° 13 Ø 46	N° 14 Ø 50,8
	Ø 3 à 20	Ø 3 à 20
	Jeu 0,2 ou 0,7 mm	Jeu 0,2 ou 0,7 mm
	6 x 12 à 18 x 26	6 x 12 à 18 x 26
// parallèle	Jeu 0,7 mm	Jeu 0,7 mm
	Selon standard poinçon N°1 et 4	Selon standard poinçon N°2 et 5
	6 x 12 à 18 x 26	6 x 12 à 18 x 26
⊥ perpendiculaire	Jeu 0,7 mm	Jeu 0,7 mm
	Cote x 6,7 x 12,7 = 7,4      11,7 x 22,7 = 8,65 7,7 x 14,7 = 7,55    11,7 x 26,7 = 10,35 8,7 x 16,7 = 7,7      12,7 x 24,7 = 9,10 9,7 x 18,7 = 7,95    13,7 x 26,7 = 9,75 9,7 x 26,7 = 11      14,7 x 26,7 = 9,45 10,7 x 20,7 = 8,3     16,7 x 26,7 = 8,9	Cote x 6,7 x 12,7 = 7,35      11,7 x 22,7 = 8,3 7,7 x 14,7 = 7,45      11,7 x 26,7 = 9,5 8,7 x 16,7 = 7,6      12,7 x 24,7 = 8,65 9,7 x 18,7 = 7,8      13,7 x 26,7 = 9,05 9,7 x 26,7 = 10      14,7 x 26,7 = 8,8 10,7 x 20,7 = 8,05    16,7 x 26,7 = 8,35

# Poinçon - Matrice

Type **PEDDINGHAUS**

Canon Européen



B			Poinçon N° 4* Poinçon N° 5* Poinçon N° 6
			* Douille à ailettes spéciale canon européen D4 * Douille à ailettes spéciale canon européen D5 Matrice N° 2 Matrice N° 3 Matrice N° 4 Jeu 0,2 ou 0,7 mm Sur stock, autre dimension possible sur fabrication.

Excentré appareillé

B			Poinçon N° 4 Ø 4 à 20 par mm	Poinçon N° 5 Ø 4 à 20 par mm
			Matrice N° 2 Ø 4 à 20 par mm Jeu 0,7 mm	Matrice N° 3 Ø 4 à 20 par mm Jeu 0,7 mm

Pour machines Peddicat 275H - Peddy - 21/16 - 36RP10


Poinçons				
B	N° 55 	Ø 3 à 15 par 0,5 mm	5x10 - 5,5x14 6,5x12 - 7,5x14	4 à 10 par mm
	N° 56 	Ø 15,5 à 30 par 0,5 mm	6,5x18 - 7,5x21 9x18 - 10x20 11x22 - 12x24 13x26 - 14x28	11 à 15 par mm

Matrices				
B	N° 57 	3 à 22 Jeu 0,2 ou 0,7 mm	Idem poinçon n°55 Jeu 0,2 ou 0,7 mm	Idem poinçon n°55 Jeu 0,2 ou 0,7 mm
	N° 3 	3 à 30 Jeu 0,2 ou 0,7 mm	Idem poinçon n°56 Jeu 0,2 ou 0,7 mm	Idem poinçon n°56 Jeu 0,2 ou 0,7 mm

## Accessoires type PEDDINGHAUS




Porte poinçon



Références	A	B	C
40615 5 6001 00	62	37	221
44081 199 990	100	37	47
44001 199 990	71	32	28
44161 199 990	109	45	50

Écrou de serrage




Références	A	B	C
44081 198 991	45	85	52,5
44001 198 991	38	70	45,5
44161 198 991	55	100	60,5

Douille à ailette



Références	A	B	C
42030 6 2191 02	35	32,2	52
44081 198 992	60	32,2	52
44001 198 992	44	27,1	45
44161 198 992	62	39,7	60





Numérisez cette page et l'envoyez à [contact@remo.fr](mailto:contact@remo.fr) en écrivant ci-dessous :

Références de la machine et des pièces :

N° Série :

Année :

Vos coordonnées :



Pour toutes autres pièces et accessoires nous consulter au 01 39 15 09 40